

Så här behandlas vattenproblem !

Problem	Orsak	Behandling
Ögonsveda.	pH-värdet är inte i balans.	Mät pH med pooltestern. justera pH. Tillsätt pH Minus eller pH Plus . Korrekt pH-värde är 7.0 - 7.4. Tillsätt Comfort Up .
Grumligt eller dimmigt vatten.	pH-värdet är för högt.	Mät pH med pooltestern. justera pH med pH Minus till 7.0 - 7.4. Filtrera kontinuerligt. Lägg en rulle SunFlock i bräddavloppets korg.
Obehaglig klorluk och ögonsveda.	För hög halt av bundet klor. dvs. kloraminhalten är för hög. Poolen har använts intensivt.	a) BurnAway metod: Tillsätt 250 g BurnAway per 25 m ³ vatten. Efter en timme går det att bada igen. b) Klassisk metod: Mät halten bundet klor med pooltestern (DPD1 + DPD3-tablett). Mät pH och justera värdet. Chockklorera med Super Boost 15 g/m ³ . Justera pH på nytt 30 minuter efter tillsättningen.
Grönt vatten I.	Alger har fått fotfäste i vattnet.	Mät pH och justera värdet till 7.0 - 7.4. Chockklorera med Super Boost 15 g/m ³ . Filtrera kontinuerligt. Lägg eventuellt en rulle SunFlock i bräddavloppets korg. Förebyggande åtgärd: Tillsätt Comfort Up för att förebygga alg tillväxt. Tillsätt Super KleRal .
Grönt vatten II.	Upplöst koppar i vattnet till följd av för lågt pH som har förorsakat korrosion på metalldelarna.	Mät pH och justera värdet genom tillsättning av pH Plus . Filtrera kontinuerligt. Lägg en rulle SunFlock i bräddavloppets korg.
Grönt vatten III.	Klorblockering till följd av att stabiliserat klor under en längre tid har tillsatts i för stora mängder. Cyanursyrahalten är för hög och kloreter mister sin verkan.	Mät cyanursyrahalten. Om nivån ligger mellan 80 - 100 mg/l eller högre bör poolvattnet spädas ut med nytt vatten så att nivån fås ned till 25 - 50 mg/l. Tips: I regel bör alltid minst hälften av vattnet bytas ut.
Rost på stegar och metalldelar I.	För lågt pH. Vattnet är korrosivt.	Mät pH och justera värdet genom tillsättning av pH Plus så att värdet fås till 7.0 - 7.4.
Rost på stegar och metalldelar II.	Vattnet har för låg kalciumhårdhet. Vattnet är för "mjukt".	Mät kalciumhårdheten och justera värdet. Tillsätt Calcium Plus så att nivån ligger mellan 100 - 200 mg/l.
Svårigheter med att hålla pH-värdet stabilt, det svänger kraftigt uppåt eller nedåt.	Vattnet har för låg alkalinitet.	Mät vattnets alkalinitet och justera värdet. Tillsätt Alka Plus så att nivån ligger mellan 80 - 150 mg/l.
Hal eller slemmig yta på sidor och botten.	Bakterier eller alger i vattnet.	Mät pH och justera värdet till 7.0 - 7.4. Chockklorera med Super Boost 15 g/m ³ . Låt filterpumpen gå hela tiden. Lägg en rulle SunFlock i bräddavloppets korg. Borsta rent poolens sidor och botten. Tillsätt Super KleRal .